

29

Punti Energia



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Prot. 16170-000012-08

Validità fino al 01-04-2018

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ATTESTATO DI

CENED
certificazione energetica degli edifici

Specifiche dell'immobile

Comune: Ponte San Pietro (Bergamo)
 Indirizzo: Via B. Colleoni
 Foglio - particella - sub.: Foglio 5; Part. 2919; Sub. -
 Nome intestatario: Edil San Marco Srl
 Oggetto dell'intervento: Vendita
 Destinazione d'uso: E.2
 Anno di costruzione: 2006
 Progettista: Ing. Donghi Giovanni
 Direttore Lavori: Ing. Donghi Giovanni
 Costruttore: Edil San Marco
 Soggetto certificatore (n.): Capitano per. Ind. Massimo (133)


Dati generali

Zona climatica: E
 Gradi Giorno: 2498
 Volume lordo riscaldato: 910,17 m³
 Superficie utile riscaldata: 229,86 m²
 Trasmittanza media involucro: 0,49 W/m²K
 Trasmittanza media copertura: 0,45 W/m²K
 Trasmittanza media basamento: 1,5 W/m²K
 Trasmittanza media serramenti: 2,15 W/m²K
 Tipologia impianto riscaldamento: Caldaie a condensazione
 Vettore energetico: Metano


Principali indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno specifico di energia primaria (climatizzazione invernale) - EP_n: 42,8 kWh/m²a
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione invernale) - E_n: 38,4 kWh/m²a
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione estiva) - E_c: 4,5 kWh/m²a
 Fabbisogno specifico di energia primaria (acqua calda sanitaria) - EP_s: 0,4 kWh/m²a
 Fabbisogno energetico specifico totale per usi termici (riscaldamento e acqua calda) - EP_t: 43,2 kWh/m²a
 Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili - E_{FR}: 0 kWh/m²a

Classe energetica zona climatica



Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO_{2,eq}



Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistemi	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Colibrazione delle strutture opache verticali			
	Colibrazione delle strutture piane o inclinate di copertura			
	Colibrazione delle strutture orizzontali di interpiano			
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti			
Impianto	Sostituzione del generatore di calore			
	Adeguamento del sistema di distribuzione			
	Adeguamento del sistema di regolazione			
	Installazione impianto solare termico			

Note: PIANO 1°

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che nel presente attestato sono riportate le informazioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007.
 Comune di Ponte San Pietro
 - 2 APR. 2008
 ARRIVO PROT. N. 3056
 CAT. CLASSE 3056

Punti Energia Scrl
 Tel. 02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040
 e-mail: info@ened.it
 web: www.ened.it



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
 Direzione servizi stat., alla persona
 responsabile
 (Cognome e Nome)
 (Cognome e Nome)
 (Cognome e Nome)

Massimo Cavallaro



RICEVUTA CATASTO ENERGETICO EDIFICI

Prot. 16170 - 000012 / 08
Validità fino al 01/04/2018

Specifiche dell'immobile

Provincia: **Bergamo**
 Comune: **PONTE SAN PIETRO**
 Indirizzo: **via Bartolomeo Colleoni**
 Foglio: **5**
 Particella: **2919**
 Subalterno: **—**
 Destinazione d'uso: **E2**
 Nome intestatario: **EDIL SAN MARCO srl**
 C.F./P.I. Intestatario: **02572580161**
 Soggetto certificatore: **Capitano Massimo (n. 133)**

Trasmissione dati

Effettuata il: **01/04/2008**
 Ore: **—**
 Registrazione: **Completata**

Targa energetica

L'edificio deve essere dotato di targa energetica.
 Qualora l'edificio deve essere dotato di targa energetica, il Comune deve provvedere alla sua realizzazione.

Copia dell'avvenuto versamento

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		BancoPosta
€ sul C/C n. 43838200	di Euro	10,00
IMPORTO IN LETTERE DIECI/00		
INTESTATO A CESTEC s.p.a.		
CAUSALE 16170 - 000012/08		
ESEGUITO DA EDIL SAN MARCO s.r.l.		
VIA G. BANI 22		110/034 03 01-04-08 R1
VIA - PIAZZA 24030		10083 €*10,00*
CAP SOLTA (BG)		1VCY 0825 €*1,00*
LOCALITÀ		C/C 43838200 P 0046
BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE		

Guida alla compilazione

- Specifiche dell'immobile: campo compilato a cura del Soggetto certificatore.
- Trasmissione dati: campo compilato a cura del Soggetto certificatore.
- Targa energetica: campo compilato a cura del Soggetto certificatore.
- Copia dell'avvenuto pagamento: Inserire la copia dell'avvenuto pagamento (bollino postale o bonifico bancario) dell'importo dovuto all'Organismo di Accreditamento. Tale importo è fissato in € 10 per ciascun attestato di certificazione energetica omesso.

Il Comune ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio è tenuto a verificare la conformità dei dati riportati sullo stesso con quelli indicati nella presente ricevuta e ad accreditarsi dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di € 10 all'Organismo di accreditamento. Il Comune è altresì tenuto a verificare che l'edificio in oggetto necessiti o meno della targa energetica. Qualora la casella, nella sezione "Targa energetica" della presente ricevuta, fosse bianca, il Comune deve produrre la targa energetica dell'edificio secondo le modalità definite dall'Organismo regionale di accreditamento.

Comune di **PONTE SAN PIETRO**

Cenac S.p.A.
 Tel. 02 4548 7126
 e-mail: info@cenac.it
 web: www.cenac.it

Soggetto certificatore

RICEVUTA
CATASTO ENERGETICO EDIFICI

certificazione energetica degli edifici